

## 用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：

檢查日期： 112 年 6 月 7 日

基本資料	台南市七股區樹林里 65-11 號						連絡人	莊久賢	
	場所名稱	樹林國小-教學大樓	e-mail	sulinschool@gmail.com			電話	06-7891031	
	水號及總表號碼：								
	水池 座，總計 噸；水塔 3 座，總計 噸								
給水資料	<input type="checkbox"/> 1 進排氣閥正確安裝 <input type="checkbox"/> 1 持壓(閥)設備 <input type="checkbox"/> 1 接水槽 <input type="checkbox"/> 1 馬達直接抽水 <input type="checkbox"/> 其他								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 編號： (編號以英文字母表示如： A. B. C.....Z) <input type="checkbox"/> 一樓地面 <input type="checkbox"/> 地下 層 <input type="checkbox"/> 其他							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量:L    W    H (m) 噸							
	周圍狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 6 設於地面(板)下(*請參照說明 1) <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 5 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 6 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 6 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他							
	人孔狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
	內部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 高年級旁樓梯 編號： 01, 02, 03 (編號以阿拉伯數字表示如： 1. 2. 3.....10)							
	結構材質	<input checked="" type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量:L    W    H (m) 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 10 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽							
	內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氮氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池								<input type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格 (*請參照說明 2)
	水塔								
清洗後	水池								
	水塔								
說明	1. 蓄水池位於筏基之場所，應符合結構安全、每單元皆可進入清洗、緊鄰設施無污染水質之虞(如未與污水池、排水溝或污水下水道等設施相鄰)等條件，始得請領台北好水標章，後續請加強用水設備自主維護管理，並應檢附「用戶用水設備自主檢查承諾書」一併提出申請。 2. 水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氮氮符合水質標準；「+」表示氮氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。								
建議改善事項	<input checked="" type="checkbox"/> 設備完善 <input type="checkbox"/> 設備待改善 (如附表項目：				用戶簽章 		廠商簽章 		教育訓練合格人員 朱世文

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 1 頁；共 4 頁)。

## 用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：

檢查日期： 112 年 6 月 7 日

基本資料	臺南市七股區樹林里 65-11 號				連絡人	莊久賢				
	場所名稱	樹林國小-教學大樓	e-mail	sulinschool@gmail.com		電話	06-7891031			
	水號及總表號碼：									
給水資料	水池 座，總計 噸；水塔 2 座，總計 噸									
	<input type="checkbox"/> 1 進排氣閥正確安裝 <input type="checkbox"/> 1 持壓(閥)設備 <input type="checkbox"/> 1 接水槽 <input type="checkbox"/> 1 馬達直接抽水 <input type="checkbox"/> 其他									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 編號： (編號以英文字母表示如： A. B. C.....Z) <input type="checkbox"/> 一樓地面 <input type="checkbox"/> 地下 層 <input type="checkbox"/> 其他								
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP								
	容量	容量：L W H (m) 噸								
	周圍狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 6 設於地面(板)下(*請參照說明 1) <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 5 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 6 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 6 與污水池或化糞池相鄰								
	結構體	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他								
	人孔狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽								
	溢排管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管								
	通氣管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管								
	內部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 健康中心樓頂 編號： 04, 05 (編號以阿拉伯數字表示如： 1. 2. 3.....10)								
	結構材質	<input checked="" type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP								
	容量	容量：L W H (m) 噸								
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 10 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他								
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他								
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽								
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管								
通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管									
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕									
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氮氮	水質評估	
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1m g/L	<input type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格 (*請參照說明 2)	
清洗前	水池									
	水塔									
清洗後	水池									
	水塔									
說明		3. 蓄水池位於筏基之場所，應符合結構安全、每單元皆可進入清洗、緊鄰設施無污染水質之虞(如未與污水池、排水溝或污水下水道等設施相鄰)等條件，始得請領台北好水標章，後續請加強用水設備自主維護管理，並應檢附「用戶用水設備自主檢查承諾書」一併提出申請。 4. 水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氮氮符合水質標準；「+」表示氮氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。								
建議改善事項		<input checked="" type="checkbox"/> 設備完善 <input type="checkbox"/> 設備待改善 (如附表項目：			 統一編號 10863173 負責人：朱世文 TEL: 06-2465241		用戶簽章	廠商簽章	朱世文	教育訓練合格人員

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 2 頁；共 4 頁)。

## 用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：

檢查日期： 112 年 6 月 7 日

基本資料	台南市七股區樹林里 65-11 號				連絡人	莊久賢			
	場所名稱	樹林國小-教學大樓	e-mail	sulinschool@gmail.com	電話	06-7891031			
	水號及總表號碼：								
給水資料	水池 _____ 座，總計 _____ 噸；水塔 2 座，總計 _____ 噸								
	<input type="checkbox"/> 1 進排氣閥正確安裝 <input type="checkbox"/> 1 持壓(閥)設備 <input type="checkbox"/> 1 接水槽 <input type="checkbox"/> 1 馬達直接抽水 <input type="checkbox"/> 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： _____ 編號： _____ (編號以英文字母表示如： A. B. C.....Z)							
		<input type="checkbox"/> 一樓地面 <input type="checkbox"/> 地下 _____ 層 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量:L _____ W _____ H _____ (m) _____ 噸							
	周圍狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 6 設於地面(板)下(*請參照說明 1) <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 5 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 6 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 6 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 高年級教室上方 編號： 06, 07 (編號以阿拉伯數字表示如： 1. 2. 3.....10)							
	結構材質	<input checked="" type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量:L _____ W _____ H _____ (m) _____ 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 10 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管								
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氣	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池								<input type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格 (*請參照說明 2)
	水塔								
清洗後	水池								
	水塔								
說明	5. 蓄水池位於筏基之場所，應符合結構安全、每單元皆可進入清洗、緊鄰設施無污染水質之虞(如未與污水池、排水溝或污水下水道等設施相鄰)等條件，始得請領台北好水標章，後續請加強用水設備自主維護管理，並應檢附「用戶用水設備自主檢查承諾書」一併提出申請。 6. 水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。								
建議改善事項	<input checked="" type="checkbox"/> 設備完善 <input type="checkbox"/> 設備待改善 (如附表項目： _____)				用戶簽章	廠商簽章	朱世文 教育訓練合格人員		

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 3 頁；共 4 頁)。

## 用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：

檢查日期： 112 年 6 月 7 日

基本資料	台南市七股區樹林里 65-11 號					連絡人	莊久賢		
	場所名稱	樹林國小-視聽大樓	e-mail	sulinschool@gmail.com		電話	06-7891031		
	水號及總表號碼：								
水池 座，總計 噸；水塔 1 座，總計 噸									
給水資料	<input type="checkbox"/> 1 進排氣閥正確安裝 <input type="checkbox"/> 1 持壓(閥)設備 <input type="checkbox"/> 1 接水槽 <input type="checkbox"/> 1 馬達直接抽水 <input type="checkbox"/> 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： _____ 編號： _____ (編號以英文字母表示如： A. B. C.....Z) <input type="checkbox"/> 一樓地面 <input type="checkbox"/> 地下 _____ 層 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量:L _____ W _____ H _____ (m) _____ 噸							
	周圍狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 6 設於地面(板)下(*請參照說明 1) <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 5 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 6 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 6 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
	內部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 校史室上方 編號： 08 (編號以阿拉伯數字表示如： 1.2.3.....10)							
	結構材質	<input checked="" type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量:L _____ W _____ H _____ (m) _____ 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 10 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管								
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池								<input type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格 (*請參照說明 2)
	水塔								
清洗後	水池								
	水塔								
說明	7. 蓄水池位於筏基之場所，應符合結構安全、每單元皆可進入清洗、緊鄰設施無污染水質之虞(如未與污水池、排水溝或污水下水道等設施相鄰)等條件，始得請領台北好水標章，後續請加強用水設備自主維護管理，並應檢附「用戶用水設備自主檢查承諾書」一併提出申請。 8. 水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。								
建議改善事項	<input checked="" type="checkbox"/> 設備完善 <input type="checkbox"/> 設備待改善 (如附表項目： _____，共 _____ 項)				用戶簽章	廠商簽章	朱世文	教育訓練合格人員	

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 4 頁；共 4 頁)。



### 飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

\*飲用水設備編號 : A-02                      \*登記使用有效期間 : 112年12月31日  
 設備設置單位 : 五甲區前                      連絡電話 : 06-7891031  
 設備負責人 : 總務主任                      設備管理人 : 教師兼總務主任 施睿棻  
 水源類別 : RO 逆滲透

#### 設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
112.1.13.	✓		✓		黃耀亭	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">教師兼總務主任 施睿棻</span>
112.2.10.	✓		✓		黃耀亭	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">教師兼總務主任 施睿棻</span>
112.3.15	✓		✓		黃耀亭	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">教師兼總務主任 施睿棻</span>
112.4.19.	✓		✓		黃耀亭	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">教師兼總務主任 施睿棻</span>
112.5.12.	✓		✓		黃耀亭	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">教師兼總務主任 施睿棻</span>
112.6.13.	✓		✓		黃耀亭	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">教師兼總務主任 施睿棻</span>
112.7.14.	✓		✓		黃耀亭	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">教師兼總務主任 施睿棻</span>
112.8.15.	✓		✓		黃耀亭	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">教師兼總務主任 施睿棻</span>
112.9.11.	✓		✓		黃耀亭	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">教師兼總務主任 施睿棻</span>
112.10.16.	✓		✓		黃耀亭	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">教師兼總務主任 施睿棻</span>
112.11.13.	✓		✓		黃耀亭	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">教師兼總務主任 施睿棻</span>
112.12.15.	✓		✓		黃耀亭	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">教師兼總務主任 施睿棻</span>
112.1.6.		✓		✓	簡勝雄	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">教師兼總務主任 施睿棻</span>
112.4.7		✓		✓	簡勝雄	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">教師兼總務主任 施睿棻</span>
112.7.7.		✓		✓	簡勝雄	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">教師兼總務主任 施睿棻</span>
112.10.6.		✓		✓	簡勝雄	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">教師兼總務主任 施睿棻</span>

設備維護單位：台南市樹林國小

電話：06-7891031

註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2. 本表請置於飲用水設備明顯處。







# 建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2  
電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號：GD112H00238

## 飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：臺南市七股區樹林國民小學  
計畫名稱：※  
採樣地點：臺南市七股區樹林里65之11號  
採樣單位：建利環保顧問股份有限公司  
業別：學校 檢測目的：定期檢測  
行程代碼：※  
報告編號：112-01- H 00238  
報告日期：112年01月12日  
收樣時間：112年01月09日 19時00分  
註：

1. 檢驗項目有標示“\*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：  
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)  
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者，係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 3 頁，分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群：最大限值：6CFU/100mL。

### 聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。



負責人：李建南

覆核  
檢驗室主管：

郭叔隆  
0018531





# 建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第055號(原環署環檢字第055號)

地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2 電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號： GD112H06173


## 飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：臺南市七股區樹林國民小學  
計畫名稱：※  
採樣地點：臺南市七股區樹林里65之11號  
採樣單位：建利環保顧問股份有限公司  
業別：學校 檢測目的：定期檢測  
行程代碼：※  
報告編號：112-10- H 06173  
報告日期：112年10月31日  
收樣時間：112年10月25日 17時00分  
註：

1. 檢驗項目有標示“\*”者，係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環境部認可，並依其公告之檢驗方法分析。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 本檢驗報告不得隨意複製或分離使用及作為宣傳廣告之用。
4. 本公司經環境部核可之報告簽署人如下：  
無機檢測類-郭叔隆(GDI-03)、張日香(GDI-05)、許巧文(GDI-08)、李錫均(GDI-09)  
本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
5. 有標示“※”者，係指委託單位無提供該項資料。
6. 檢驗報告共 3 頁，分離使用無效。
7. 依據“飲用水水質標準”大腸桿菌群：最大限值：6CFU/100mL。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保管等相關規定秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。



負責人：李建南

覆核  
檢驗室主管：

郭叔隆



