

112年度臺南市北門區蚵寮國小設施設備計畫書

壹、學校基本資料

縣/市	臺南市	鄉/鎮/區	北門區
學校名稱	(114700)蚵寮國小		
學校類型	偏遠學校		
分校/分班	無		
班級數 (統計處110學年度資料)	6班	學生數 (統計處110學年度資料)	64人
承辦人姓名	陳柏宏主任	連絡電話	06-7863250 分機203
聯絡信箱	pohungchen@tn.edu.tw		

貳、現況/問題分析

1. 禮堂及教室、廁所局部整修工程:(1)禮堂舞台及舞台左側準備室的木質地板已嚴重凹陷，隨時有下陷危機，3年前有廠商協助免費上加設鋪面，但3年後坍塌凹陷情形再次發生，為避免師生及表演人員發生危險，目前已暫停使用。(2)禮堂鋁窗為民國68年9月建造，目前鋁窗每扇鋁窗都有膠條脫落情形，大多變形及鋁窗開關已損壞無法緊閉，亟需改善。(3)禮堂窗簾已老舊污損生黴菌，至少已十多年以上未曾更換，窗簾吸附空氣中灰塵恐對師生健康有所影響。東棟教室之英語教室因窗戶為東西向，早上有東照日，下午太陽也西曬，擬新增英語教室窗簾，以改善太陽東西曬問題，也可降溫減少使用冷氣的時間。(4)蠔杙樓教室為民國99年完工，老舊吊扇已使用十多年，東棟教室為民國67年陸續興建的老舊校舍，目前吊扇已生鏽且搖晃，曾經有班級打開窗戶後吊扇打中燈具，有砸落造成危險之疑慮。(5)蠔杙樓2樓女廁牆壁龜裂，請教建築師後雖無立即危險，但也怕持續剝落，也影響美觀，另外蠔杙樓女廁馬桶水箱*3有漏水問題及東棟教室廁所2樓小便斗*1電子控制器故障已無法出水，需更換。
2. 校園綜合球場周邊鐵片水溝蓋因凹凸不平，不時發生師生被絆倒的情形，需改善。
3. 一甲教室黑板需修改，老師反映一甲教室因黑板左側有電箱，所以黑板避開電箱偏右設置，造成上課教學的顯示大電視和學生座位無法正面對中，位於電視左側的同學需更偏向某個角度，久而久之會有斜視的問題。
4. 圖書室學生座位不足，沒有椅子的學生，在冬天閱讀時只能坐在冷冷的手面上。
5. 學校每學年皆會辦理成果發表會，並將學生學習成果於展示板上呈現，目前校內展示板皆已損壞，無法直立呈現，只能呈現於桌上。

參、計畫內容與執行策略

1. 禮堂及教室、廁所局部整修工程內容含(1)原禮堂舞台木地板拆除整修，改善舞台木質地板凹陷情形(2)汰換禮堂鋁窗改善鋁窗因變形無法關閉的情形(3)禮堂窗簾汰換，改善目前窗簾污損生菌情形、新增英語教室窗簾，改善英語教室東西曬問題(4)將教室老舊吊扇汰換為循環扇67台(蠓杙樓教室*32、圖書館*8、特教班教室*4、自然教室*4、英語教室*6、電腦教室*6、健康中心*2、音樂教室*5)，改善教室內吊老舊搖晃恐發生危險的問題。(5)廁所局部整修(蠓杙樓二樓女廁牆壁龜裂整修、女用馬桶水箱*3更換(蠓杙樓1、2樓女廁)、小便斗*1更換(東棟教室2樓))
2. 綜合球場旁排水淺溝更換工程，汰換校園綜合球場周邊鐵片水溝蓋，改善不時發生師生被絆倒的情形。
3. 一甲教室黑板上課教學的顯示大電視老師反映和學生座位無法對中，希望能調整黑板位置修改將大電視和學生正面置中，做法為將兩片式活動黑板推至右側，由兩片活動式黑板最左側為基準點，將電視最右側對其兩片式活動黑板左側，並裁切內側固定式黑板至適合放電視之位置，並將電視移位至該處。
4. 增購20個圖書室學生閱讀使用小沙發椅，改善圖書座位不足的問題。
5. 汰換損壞展示板，新購附輪展示板(面板120cm*90cm)10座，展示學生學習成果。

肆、預期效益及檢核機制

1. 經改善禮堂及教室、廁所局部整修後，能提供一良好的教學場域與活動空間。
2. 校園綜合球場周邊鐵片水溝蓋改善後，能提供安全的學習環境，避免發生絆倒的危險。
3. 一甲教室黑板修改能支援班級各領域的教學，改善學生上課斜視的問題。
4. 圖書室增購小沙發椅能讓學生在冷冷的冬天也能提供一舒適的閱讀環境。
5. 新購附輪展示板10座，提供1-6年級師生可以展示教師教學過程與學生學習成果。

伍、本計畫業經 111年12月30日 校務會議通過，已達成全校共識。

陸、經費申請表(單位：元)

項次	科目	類別	項目	單位	單價	數量	金額	說明
----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	資本門-校 舍修繕工程 (建築體)	校舍修繕工 程其他工程	禮堂及教 室、廁所 局部整修 工程	式	1, 719, 440	1	1, 719, 440	<p>1. 禮堂及教室、廁所局部整修工程內容含(1)原禮堂舞台木地板拆除整修，改善舞台木質地板凹陷情形</p> <p>(2)汰換禮堂鋁窗改善鋁窗因變形無法關閉的情形</p> <p>(3)禮堂窗簾汰換，改善目前窗簾污損生菌情形、新增英語教室窗簾，改善英語教室東西曬問題(4)將教室老舊吊扇汰換為循環扇67台(蠓杙樓教室*32、圖書館*8、特教班教室*4、自然教室*4、英語教室*6、電腦教室*6、健康中心*2、音樂教室*5)，改善教室內吊老舊搖晃恐發生危險的問題。</p> <p>(5)廁所局部整修(蠓杙樓二樓女廁牆壁龜裂整修、女用馬桶水箱*3更換(蠓杙樓1、2樓女廁)、小便斗*1更換(東棟教室2樓)</p>
---	-------------------------	----------------	----------------------------	---	-------------	---	-------------	--

								等，詳如預算書
2	資本門-校園環境維護 (非建築體)	校園排水工程	綜合 球場旁排水淺溝更換工程	式	172,612	1	172,612	綜合球場旁排水淺溝更換工程(新設鍍鋅格柵水溝蓋板及RC溝壁收邊，符合無障礙要求，每單元40*120cm)，詳如預算書
3	資本門-校園環境維護 (非建築體)	設施設置與修繕工程	教室黑板修改	座	18,000	1	18,000	修改一甲教室黑板，配合班上教學使用。將兩片式活動黑板推至右側，由兩片活動式黑板最左側為基準點，將電視最右側對其兩片式活動黑板左側，並裁切內側固定式黑板至適合放電視之位置，並將電視移位至該處。
4	經常門	桌椅櫃架	小沙發椅	個	500	20	10,000	圖書室使用，供學生閱讀書籍使用20個小沙發椅
5	經常門	桌椅櫃架	附輪展示板(120cm*90cm)	座	7,994	10	79,940	供1-6年級學生教學成果展示使用展示板10座，平日放置於禮堂
合計	(經常門 89,940元；資本門 1,910,052元)						1,999,992	

柯蔡國小
校長 陳柏宏
總務主任

柯蔡國小
校長 王建光

教師兼
總務主任 陳柏宏

柯蔡國小
校長 王建光

教師兼
總務主任 陳柏宏

已訪價

已訪價

111年12月30日15時10分，列印自「教育部補助學校教育經費統合網站」。



承辦單位：

主(會)計：

校長：

教師兼
總務主任 陳柏宏

會計主任 陳琬琳

阿寮國小
校長 王建堯

申請蚵寮國小 112 年度非山非市學校設施設備計畫補助經費校務會議

簽到表

日期:111.12.30(五)

地點:校長室

召集人:

張堯

紀錄:

陳柏宏

出席人員:

張惟安

王智如

謝獻慧

曾美菊

莊睿佳

王嘉慧

陳榮發

胡拜華

蔡香玲

李若甄

王偉欣

李宜學

蚵寮國小 112 年度非山非市學校設施設備計畫補助經費校務會議

壹、會議日期、時間:111.12.30(五)08:00-08:30

地點:校長室

貳、主席致詞:(略)

參、討論事項:

議題一、討論 112 年度非山非市學校設施設備計畫補助經費項目(最高 200 萬)

說明:本次 112 年度申請項目如下:

- (一) 禮堂及教室、廁所局部整修工程內容含(1)原禮堂舞台木地板拆除整修，改善舞台木質地板凹陷情形(2)汰換禮堂鋁窗改善鋁窗因變形無法關閉的情形(3)禮堂窗簾汰換，改善目前窗簾污損生菌情形、新增英語教室窗簾，改善英語教室東西曬問題(4)將教室老舊吊扇汰換為循環扇 67 台(蠔杙樓教室*32、圖書館*8、特教班教室*4、自然教室*4、英語教室*6、電腦教室*6、健康中心*2、音樂教室*5)，改善教室內吊老舊搖晃恐發生危險的問題。(5)廁所局部整修(蠔杙樓二樓女廁牆壁龜裂整修、女用馬桶水箱*3 更換(蠔杙樓 1、2 樓女廁)、小便斗*1 更換(東棟教室 2 樓)等，詳如預算書，計 1719440 元。
- (二) 綜合球場旁排水淺溝更換工程，詳如預算書，計 172612 元。
- (三) 一甲教室黑板修改一式，18000 元
- (四) 圖書館小沙發椅 20 個，單價 500 元，10000 元。
- (五) 新購 1-6 年級師生教學成果展示附輪展示板 10 座，計 79940 元。

合計 1999992 元

決議:依申請項目決議通過。

肆、臨時動議:(無)

伍、散會